

IoT Operations Cockpit


Dezember 2021

- Wie können wir die Digitalisierung nutzen, um die operativen Kosten zu reduzieren, die CO2 Neutralität zu fördern und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern?
- Erfolgskriterien
 - Wie können wir den Stromverbrauch um 8% reduzieren?
 - Wie können wir die Support-Kosten um 10% reduzieren?
 - Wie können wir den Mitarbeiteraufwand um 10% reduzieren?
 - Wie können wir die Ausfallzeiten um 10% reduzieren?
 - Wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck um 10% verbessern?



[Digital Transformation Center by Fujitsu](#)

Der digitale Zwilling



Typische Einsatzfelder




Monitoring der Gebäudetechnik:

Intelligente, mit Deep Learning unterstützte Echtzeitanalysen überwachen und beurteilen den Gebäudezustand.

Typische Einsatzgebiete:

- Überwachung von Türen, Fenstern und Toren
- Überwachung von Feuerschutzanlagen
- Anbindung der DDC/GLT Steuerung
- Technische Gebäudeausstattung (z.B. Leergutautomaten, Fahrstühle, Rolltreppen, Kühlanlagen, Wassertechnische Anlagen)
- Präsenzerfassung
- Predictive Maintenance
- Messung von SLA- Erfüllung

Current Energy Usage



86

	min	max	avg	current
Convinience1	4.070000171661377	9.829999923706055	7.266666618982951	5.889999866485596
MoPro2	6	7.80999942779541	6.861333384195965	6
Convinience3	-18.979999542236328	-16.020000457763672	-17.57999923706055	-18.84000015258789
Backstation	21	50	34.766666666666666	29
Energy Usage1	0	1533	846.9	0
Energy Usage2	1008	1508	1270.8666666666666	1219
Energy Usage3	1013	1575	1262.4666666666667	1388
Door1	0	1	0.1333333333333333	0
Door2	0	1	0.1666666666666666	0
Door3	0	1	0.1666666666666666	0

Energiemonitoring:

Intelligente, mit Deep Learning unterstützte Echtzeitanalysen bewerten die Plausibilität von Energieverbrauch.

Typische Einsatzgebiete:

- Heizung & Klimatechnik
- Kühltechnik
- Be- und Entlüftung von Räumen
- Maschinen- und Anlagentechnik
- Beleuchtungstechnik
- Stromverbrauch
- Wasserverbrauch

Konditionsmonitoring

Current Alerts




Konditionsmonitoring:

Intelligente, mit Deep Learning unterstützte Echtzeitanalysen überwachen die Umgebungskonditionen.

Typische Einsatzgebiete:

- Luftfeuchtigkeit
- Temperaturüberwachung
- Lärmpegelüberwachung
- Predictive Maintenance
- Lichtintensitätsüberwachung
- Erschütterungsüberwachung
- Glatteis-Sensorik
- Parkraumsensorik

Betriebsmonitoring



Betriebsmonitoring:

Intelligente, mit Deep Learning unterstützte Echtzeitanalysen überwachen die Betriebszustände.



Typische Einsatzgebiete:

- Maschinenstatusüberwachung
- Bauteilzustandsüberwachung
- Lärmpegelüberwachung
- Predictive Maintenance
- Störungsüberwachung
- Erschütterungsüberwachung
- Sensorikwerte- Protokollierung
- Anlagenmonitoring und Laufzeitanalyse

Funktionsbeispiele

Konfigurationsmonitoring GLT / GA

FUJITSU




583.90 ppm

1055 ppm




BOT
MQTT

Gebäudeautomation




MQTT
BOT



Status auf einen Blick

Energieverbrauchs-aufteilung



Rangliste der Gebäude

- Energieeffizienz
- Wasserverbrauch

Betriebsstatus


- Heizung/Kühlung
- Alarmanlage
- Dieselgenerator
- Luftaustausch

Lastganganalyse

Strom mit Fokus auf Anomalie- Erkennung

Luftqualität aktiv überwacht

FUJITSU



CO₂ Status

- Status an den Sensoren
- Alerts bei Überschreitung

Räumliche Darstellung


- nach Bereiche/ Fläche

Sollwerteinstellung

- CO₂
- Frischluftzufuhr
- Umluftsteuerung
- Luftaustausch

Verlaufsanalyse

Heizungseffizienz



Räumliche Darstellung

- Vorlauf / Rücklauf
 - Aufteilung nach Bereich

Energieaufwand

- Vorlauf
 - Rücklauf
 - Energieverlust / Vorlauf - Rücklauf

Wasserverbrauch

FUJITSU

Übersicht - Wasserzähler
Wasserzähler und Kunden WC Output monitoring
[Back to Overview Dashboard](#)



Räumliche Darstellung

- Zählerstände
- Anomalie-Erkennung Ampel

Wasserverbrauch

- Zählerstände
- Aufteilung


Lastganganalyse

- Wasser mit Fokus auf Anomalie-Erkennung

Wasserverbrauch


- Einzelne Zähler
- Zeitleiste
- Anomalie- Erkennung / Rohrbruch / Verluste

High-level Solution Architecture IoT Operations Cockpit / IntelliEDGE




Übersicht | INTELLIEDGE™ Plattform

FUJITSU



Proaktive Services / Predictive Maintenance


FUJITSU




SNMP
LOG



```
# log4j.logger.PINPad=DEBUG, rollingfile
# log4j.logger.PointCardRW=DEBUG, rollingfile
log4j.logger.POSKeyboard=DEBUG, rollingfile
# log4j.logger.POSSpower=DEBUG, rollingfile
log4j.logger.POSSPrinter=DEBUG, rollingfile
```



API



Workspace

Datensammlung

Historische & aktuelle Werte

FUJITSU

Asset Informationen

CABONO	PLANT_CPN	LOCALIDAD	PROVINCIA	COD_POSTAL	CONCAT_MARCA	MARCA	MOLDED	NUM_SERIE	FECHA_INICIO_FEC_AQUISICION	PERIODON_MES	UNIDAD
T1293081	AVIA, MENCEY DE ABONA, S.	GIGANADELLA A DE ABONA	TENERIFE	38600	CANARIAS	W-NIXDOR W 2100HE UAT-CMI	5300558330	21/06/2011	23/03/2011	4053	Vestibulo
T1643681	NAFRADIA KALEA, 2, URDILIZ	VOCAYA	48610	PAS VASCI W-NIXDOR W 2100HE UAT-CMI	5300515264	21/11/2010	16/07/2010	4053	Vestibulo		
T1587301	PZ. DE LA GLORIETA, 6, SANTA POLA	AUCANTE	03130	COMUNID W-NIXDOR W 2100HE UAT-CMI	5300474608	19/07/2010	17/03/2010	4053	Vestibulo		
T1515001	GENERAL GUTIERREZ MILLANOS, J.	PONTEVEDRA A	36001	GALICIA NCR	NCR NCR 6632 CM AT	48545375	27/06/2011	23/03/2011	4051	Vestibulo	

Alarme / Notifizierungen

CABONO	COD_EQUIPO	COD_EQUIPARE	COD_TIPODEP	COD_IDBES	COD_ERROR_AL	FECHAHORA	DES_CODO_EQUIPAMENTO	DES_TIP_ALERTA
T14223E1	04	03	0029	0682	170216 124443	INGRESADOR DE BILLETES	ingresador de billetes fuera de servicio	ALGO UNPREDICTED ERROR OCCURRED
T14223E1	05	03	0029	0682	170216 140353	INGRESADOR DE BILLETES	ingresador de billetes fuera de servicio	ALGO UNPREDICTED ERROR OCCURRED
T14223E1	05	03	0029	0682	170216 140632	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	ILLEGAL REQUEST. NOT AT THIS TIME
T1057181	05	03	0009	0001	170216 141318	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T16532C1	02	03	0009	0001	170216 141325	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T16731C1	02	03	0001	0001	170216 141401	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T16731C1	02	03	0001	0001	170216 141449	PUERTAS	PUERTA DE SERVICIO POR VARIOS.	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS
T1422001	05	02	0034	1010	170216 141506	RECICLADOR AUTOSERVICIO	RECICLADOR AUTOSERVICIO	ILLEGAL REQUEST. NOT AT THIS TIME
T1422001	05	02	0029	1010	170216 141536	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	AN UNSPECIFIED ERROR OCCURRED
T1422001	05	02	0029	1010	170216 141536	RECICLADOR AUTOSERVICIO	RECICLADOR AUTOSERVICIO	ILLEGAL REQUEST. NOT AT THIS TIME
T1050181	05	03	0001	0001	170216 141602	PUERTAS	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS
T1927501	02	03	0009	0001	170216 141800	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T1130401	05	03	0001	0001	170216 141931	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS	ALGUNA PUERTA ABIERTA EN AUTOS
T1130402	03	03	0009	0001	170216 142148	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T1889881	02	03	0029	0682	170216 142215	INGRESADOR DE BILLETES	ingresador de billetes fuera de servicio	ALGO UNPREDICTED ERROR OCCURRED
T1057181	05	03	0029	0688	170216 142221	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	INVALID BILL DETECTED DURING CAN
T1057181	05	03	0029	0682	170216 142410	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	INVALID BILL DETECTED DURING CAN
T1515001	02	03	0009	0002	170216 142406	SUPERVISOR	ESTADÍSTICA DE BILLETES	ESTADÍSTICA DE BILLETES
T1169481	05	03	0009	0001	170216 142609	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T1169481	05	03	0009	0001	170216 142616	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	INVALID BILL DETECTED DURING CAN
T1169481	05	03	0029	6088	170216 142937	INGRESADOR DE BILLETES	INGRESADOR DE BILLETES	INVALID BILL DETECTED DURING CAN
T1030821	05	03	0009	0001	170216 143404	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T1927501	02	03	0009	0001	170216 143514	SUPERVISOR	INTERVINENDO SUPERVISOR 3	INTERVINENDO SUPERVISOR 3
T16711C1	02	03	0009	0002	170216 143609	SUPERVISOR	ESTADÍSTICA DE BILLETES	ESTADÍSTICA DE BILLETES

Device Verfügbarkeiten

CABONO	TIPO_EQUIPO	ESTADO	ULTIMA_HORA	ULTIMA_FECHA	ULTIMA_HORA	ULTIMA_FECHA	ULTIMA_HORA	ULTIMA_FECHA	ULTIMA_HORA	ULTIMA_FECHA
T17911G1	Puertas	OK	99.4235%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Lector de tarjetas	OK	99.4235%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Dispensador billetes	OK	99.4235%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Supervisores, otras, trasladados, otras causas, intervención	OK	99.9544%	99.9811%	99.9765%	99.9689%	99.9689%	99.9642%	99.9642%	99.9642%
T17911G1	servicio técnico	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	NFC	OK	99.9544%	99.9811%	99.9765%	99.9689%	99.9689%	99.9642%	99.9642%	99.9642%
T17911G1	Reciclado	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	OFF	OK	99.9544%	99.9811%	99.9765%	99.9689%	99.9689%	99.9642%	99.9642%	99.9642%
T17911G1	Fuera de servicio	OK	99.8588%	99.9605%	99.8471%	99.9489%	99.9235%	99.9884%	99.9884%	99.9884%
T17911G1	Actualización de libretas	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Administrador de billetes	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Reciclador oficina	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Impresora Térmica	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Controlador de código de barras	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Dispositivo de codificación de monedas	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Reciclador	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	EMV	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Tarjetas con Tarjeta	OK	99.7340%	99.7606%	99.7517%	99.7675%	99.5300%	99.5221%	99.5221%	99.5221%
T17911G1	Dispensador con Libreta	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Ingreso con Tarjeta	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Ingreso con Libreta	OK	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%	100.0000%
T17911G1	Intervención SW, Intervención CGR, Intervención Regias Gestor	OK	99.9304%	100.0000%	99.9520%	100.0000%	99.8144%	99.4537%	99.4537%	99.4537%
T1279981	Puertas	OK	99.9304%	100.0000%	99.9520%	100.0000%	99.8144%	99.4537%	99.4537%	99.4537%
T1279981	Lector de tarjetas	OK	99.9202%	100.0000%	99.9647%	100.0000%	99.8793%	97.9896%	97.9896%	97.9896%
T1279981	Tecidos	OK	99.9202%	100.0000%	99.9647%	100.0000%	99.8793%	97.9896%	97.9896%	97.9896%
T1279981	Administrador billetes	OK	99.9988%	99.9981%	99.9997%	99.9997%	99.9531%	99.8571%	99.8571%	99.8571%
T1279981	Tarjetas Supervisor, otras, trasladados, otras causas, intervención	OK	99.7340%	99.7606%	99.7517%	99.7675%	99.5300%	99.5221%	99.5221%	99.5221%
T1279981	servicio técnico	OK	99.7340%	99.7606%	99.7517%	99.7675%	99.5300%	99.5221%	99.5221%	99.5221%

Device Einsatz / Events


CAJERO	TIPO_OPERACION	feb.2016	mar.2016	abr.2016	may.2016	jun.2016	jul.2016	ago.2016
T17911G1	Consultas	111	149	125	145	123	143	1244
T17911G1	Dispensas	1 226	1 320	1 107	1 387	1 434	1 244	897
T17911G1	Pagos	1	2	2	6	4	2	42
T1279981	Actualizaciones de libretas	809	757	558	776	647	812	857
T1279981	Consultas	114	104	88	126	115	95	130
T1279981	Dispensas	945	1 073	837	1 286	1 266	2 271	3 717
T1279981	Ingresos	314	318	234	378	358	427	491
T1279981	Pagos	53	42	64	75	77	62	86
T1279981	Resto	141	162	104	171	148	163	192
T16157B1	Actualizaciones de libretas	2 597	1 987	2 376	2 780	2 857	2 363	
T16157B1	Consultas	252	250	250	199	239	259	271
T16157B1	Dispensas	2 031	1 755	2 141	2 431	2 445	2 388	
T16157B1	Ingresos	976	828	846	994	1 079	937	
T16157B1	Pagos	330	307	324	524	290	300	197
T16157B1	Resto	199	210	210	192	215	206	172
T1193981	Actualizaciones de libretas	315	249	210	272	299	230	163
T1193981	Consultas	237	246	153	204	243	161	196
T1193981	Dispensas	1 151	1 138	984	1 183	1 340	1 077	850
T1193981	Ingresos	338	374	299	381	435	355	301
T1193981	Pagos	31	42	17	24	21	30	15
T1193981	Resto	161	159	115	134	152	138	114
T11519C1	Actualizaciones de libretas	1 545	2 223	1 695	2 093	2 142	2 444	2 413

Tickets

CABONO	TICK_APERTURA	TICK_FINALIZAC	TICK_CERRAJE	TICK_CERRAJE_IN	TICK_DURACION	TICK_DURACION_IN	TICK_DURACION_OUT
T135401	06/09/2017 09:51:50.000000000	06/09/2017 10:59:01.000000000	06/09/2017 10:53:00.000000000	06/09/2017 10:53:00.000000000	00	00	0000
T135401	06/09/2017 10:59:11.000000000	06/09/2017 10:59:30.000000000	06/09/2017 10:59:30.000000000	06/09/2017 10:59:30.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:45.000000000	06/10/2016 12:30:50.000000000	06/10/2016 12:30:50.000000000	06/10/2016 12:30:50.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:48.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:48.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:48.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:48.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	06/10/2016 12:30:53.000000000	00	00	0000
T135401	06/10/2016 12:30:48.000000000	06/10/2016 12:30:53.0000					


Vorgehen im Training der KI

Datenverteilung (Alarme in **gelb** und Incidents in **rot**)



Überprüfung der Trainingserfolge

FUJITSU




- Wochenenden und Feiertage
- Reaktive Wartung
- Incidents ohne, dass Alerts vorhergesehen wurden

Zusammenhänge zwischen Events und Incidents

Patterns	# Average	% Conf
0682,0682,0682	84	79%
1025,0682,0682	28	26%
0208,0022,1025	27	25%
0022,1025,0682	26	25%
0682,0520,0682	26	25%
0520,0682,0682	24	23%
0682,0682,0520	22	21%
0682,0510,0682	20	19%


0682 - Ticket counter out of service
1025 - ERROR OCCURRED THAN IS DEV RELATED
- ERROR HARDWARE
0022 - TRANSPORT DEVICE ERROR
0520 - Device out of service for consumables
0510 - Device out of service due to hardware error

- Predictive Model erkennt Zusammenhänge
- Verbesserung der Verfügbarkeit und Zufriedenheit



Frischluftmanagement

FUJITSU



REST
BOT


BACNET
MQTT/BOT

API



Smart Shelf Integration

FUJITSU



REST



API






API




Beispiele Energiemonitoring (EN ISO 50001)

FUJITSU



Parkplatz, Abfall, Temperatur, Lautstärke,...

FUJITSU




Für alle Gebäude in einem Cockpit





Customer Journey – die Auswirkungen

FUJITSU



Sensor Technologie



LPWAN = Low Power Wide Area Network
PAN = Personal Area Network

Access Point basiert:

Wide Area Network Technologies:


- SigFox
- LoRA
- NB-IoT
- Ingenu

Local Area Network Technologies:

- ZigBee
- Bluetooth Low Energy
- Z-wave

Sensor Kommunikation

FUJITSU



- Any scale, any density, any location installations
- Fit for purpose run time QoS selection per device
- Future proof
- OTA
Interference avoidance
Open and any HW
- No connectivity fees
- Anyone can operate the network



Industrie 4.0

- Maschinenüberwachung
- Überwachung des Warenflusses
- Produktionslinien-Monitoring
- Geo-Fence zur Überwachung von Schwund



Asset Management

- Feste Ankerpunkte zum Tracking und zur Netzwerkerstellung
- Überwachen von Warenfluss
- Echtzeit Inventur-Daten
- Geo-Fence zur Überwachung von Schwund

Die kleine MESH Einheit kann verschiedene Aufgaben in einem Wirepas MESH Netzwerk erfüllen. Sie kann als Router Einheit verwendet werden um die Reichweite zu erhöhen, als Ankerpunkt dienen oder auch als Tag zum Asset Tracking verwendet werden. Durch den eingebauten Bewegungssensor wird sie nur aktiv, wenn sie bewegt wird. Dies spart Strom der Batterie.


- Routerknoten (Anker für Asset-Tracking), Asset-Tag.
- Wirepas Mesh-Stack v5
- Low Energy (TDMA)-Modus mit NRLS
- Aufwachen durch Beschleunigungssensor
- Möglich, BLE Beacon zu senden
- Benachrichtigungs-LED (rot)
- Konfigurierbar durch App-Konfigurationsnachricht oder Fujitsu Component Proprietary-Befehl
- Batterie: CR2450 (mit Spannungsspeigelüberwachung)
- Betriebstemperatur: -30 bis +60 Grad C
- Abmessungen: 40 x 31 x 12 mm



Die größere MESH Einheit ist mit größerer Batteriekapazität und einer IP65 Schutzklassen- Zertifizierung ausgestattet. Sie kann in einem Wirepas MESH Netz als Anker-Punkt oder auch zur Erweiterung des MESH Netzes eingesetzt werden. Bateriebetrieben ist die Einheit auch als Tag zum Asset Tracking geeignet.



- Router-Knoten (Anker für Asset-Tracking), Asset-Tag
- Schutzart IP65 (bei Verwendung von Batterien)
- Wirepas Mesh-Stack v5
- Low-Latency-Modus (USB-C powered) oder Low Energy (TDMA)-Modus mit NRLS
- Konfigurierbar durch App-Konfigurationsnachricht oder Fujitsu Component Proprietary-Befehl
- Aufwachen durch Beschleunigungssensor
- Möglich, BLE Beacon zu senden
- Benachrichtigung RGB-LED
- Stromversorgung: 4x AA Batterie (mit Spannungsüberwachung), 5V USB-C
- Betriebstemperatur: -30 bis +60 Grad C
- Abmessungen: 74,2 x 74,2 x 28 mm



Die kleine Sensor Einheit vereinigt mehrere Sensoren in einem sehr kleinen und flexibel einsetzbaren Gehäuse. Dadurch ist sie perfekt geeignet um Ausrüstung, Räume, Betriebsumgebungen und Ähnliches zu überwachen.

- Integrierte Sensoren:
 - Temperatur
 - Feuchtigkeit
 - Druck
 - Umgebungslicht
 - 3-Achsen-Beschleunigung
 - Lautstärke
- Benachrichtigungs-LED (rot)
- Wirepas Mesh-Stack v5
- Niedrigenergiemodus (TDMA)
- Konfigurierbar durch App-Konfigurationsnachricht oder Fujitsu Component Proprietary-Befehl
- Batterie: CR2450 (mit Spannungsspeigelüberwachung)
- Betriebstemperatur: -30 bis +60 Grad C
- Abmessungen: 40 x 31 x 12 mm



Die Sensor Einheit integriert mehrere Sensoren in einem IP65 zertifizierten Gehäuse um Umfeldbedingungen in nahezu Echtzeit zu überwachen. Diese Einheit ist auch für permanenten Einsatz perfekt geeignet.

- Integrierte Sensoren:
 - Temperatur
 - Feuchtigkeit
 - Druck
 - Umgebungslicht
 - 3-Achsen-Beschleunigung
 - Lautstärke
- Schutzart IP65
- RGB-LED für Benachrichtigungen
- Wirepas Mesh-Stack v5
- Low Latency-Modus und Low Energy (TDMA)-Modus
- Konfigurierbar durch App-Konfigurationsnachricht oder Fujitsu Component Proprietary-Befehl
- Stromversorgung: 4x AA Batterie (mit Spannungsüberwachung), 5V USB-C
- Betriebstemperatur: -30 bis +60 Grad C
- Abmessungen: 74,2 x 74,2 x 28 mm



Diese Sensor- Einheit integriert eine Vielzahl von Sensoren in einem IP65 zertifizierten Gehäuse zur Überwachung von Umfeldbedingungen in nahezu Echtzeit und enthält zusätzlich einen CO2 Sensor. Diese Einheit benötigt eine permanente Stromversorgung.

- Integrierte Sensoren:
 - CO2
 - Temperatur
 - Feuchtigkeit
 - Druck
 - Umgebungslicht
 - 3-Achsen-Beschleunigung
 - Lautstärke
- Schutzart IP65
- RGB-LED für Benachrichtigungen
- Wirepas Mesh-Stack v5
- Konfigurierbar durch App-Konfigurationsnachricht oder Fujitsu Component Proprietary-Befehl
- Stromversorgung: 5V USB-C
- Betriebstemperatur: -30 bis +60 Grad C
- Abmessungen: 74,2 x 74,2 x 28 mm




Das IoT Gateway ist ein 3rd Party Produkt zum Betrieb unserer MESH Lösungen.
Die von Fujitsu gestellten Anforderungen an Qualität, Verlässlichkeit und Funktionalität
werden voll erfüllt.

- Wirepas Mesh-Stack v5
- Wirepas-Gateway v1.3.0
- Dual-Senken-Knoten
- Prozessor: NXP i.MX 6DualLite (Arm Cortex A9 Dual-Core 800MHz)
- Arbeitsspeicher/Speicher: 1GB DDR3 / 8GB eMMC
- Vernetzung: Wi-Fi, Ethernet (4G/LTE, 5G, NB-IoT optional)
- Konnektivität: 4 x USB 2.0
- Zertifizierungen: CE, FCC, ISED, Japan-Act



Evaluation Kit

FUJITSU



Contents

- Anchor node (FWM8BLZ07P): 20 pcs
- Asset tag (FWM8BLZ07P): 5 pcs
- Sensor tag (FWM8BLZ07Y): 5 pcs
- Gateway (FWM7GWZ01): 1 pc
- Evaluation software with 3 months Trial License

[MESH Evaluation Kit Video](#)

<https://youtu.be/zxwXA24EgS4>



FUJITSU



Ihr Ansprechpartner

Stefan Lenz

Business Development Manager
FUJITSU Technology Solutions GmbH



Mobile: +49 (0) 151 67006857

E-Mail: Stefan.lenz@fujitsu.com

<http://www.ts.fujitsu.com>

